



Eberspächer Airtronic diesel ja 24V

Tyyppi	D2 25 2070	D4 25 2114	D4 Plus 25 2498	D5 25 2362	D8 LC 25 1766	D8 LC 25 1891
Paloilmapuhallin	252070992000 47643	252114992000 57062	252145992000 57099	252362992000 ¹⁾ 57078	251766200000 57079	
Hehkutulppa	252070011100 57063			251831010100 57065	251831010100 57065	
Hehkun pesä	252069100102 49343			251688060400 41811	X X	
Liekkivahti	252069010200 57064			252361990102 57066	251766360000 45904	
Polttoainepumppu	224518010000 57067			224522030000 57068	251728450000 48149	224604990100 57097
Lämpötunnistin	X X			251766010700 48148		
Vesipumppu	X X			X X		
Ylikuumentumistunnistin	Kts liekkivahti			251766010600 57080		
Lämmönvaihdin	252069060100 ²⁾ 57069	252113060100 ²⁾ 57070		251729060006 ¹⁾ 57071	251766060000 57081	
Palopesä	252069100100 ²⁾ 57072	252113100100 ²⁾ 57073		Kts. lämmönvaihdin	Kts. lämmönvaihdin ³⁾	
Äänenvaimennin	251864810100 57074			X X	X X	
O-rengas lämpötila-anturi	X X			X X		
O-rengas lämmönvaihdin	X X			X X		
O-rengas vesiliitos	X X			X X		
O-rengas vesipumppu	X X			X X		
Tiiviste palopesä	252069060001 56373	252113060001 49342		251729010006 57075	251226010004 57082	
PA-suodatin	251226890037 57044					
PA-sihtti	201312000006 57045			X X	X X	
Pakoputki	KM125 57046			KM125 57046	KM142 57047	
Imuilmaputki	102114230000 57048			102114250000 57083		
Imuilmaputki ääntävaimentava	201689800500 57060			201609800400 57076	X X	
Pakoputki klemmari	15261102 57077			221000500500 57102	15209004 57084	

¹⁾ Jos puhallin hajonnut
 -Alle 4000 käyttötuntia, uusipuhallin
 -Yli 5000 käynnistystä, uusi puhallin ja lämmönvaihdin
 -Yli 4000 käyttötuntia, uusi puhallin ja lämmönvaihdin
 -Suositus uusi ennemmin koko laite kuin puhallin ja lämmönvaihdin

²⁾ Sisältää tiivisteiden

³⁾ Metalliverkko palokammioon 251728060002